

2015-2016 マスターカタログ訂正のご案内

平成28年7月4日

★が追加になります

ページ	訂正箇所	訂正後
P12	CODE 10150710 インサイト CS-O 価格 ¥52,000 価格間違い	→ 価格 ¥55,000
P30	CODE 14052104 ホンダ N-BOX JF1 年式 11.12~ Rr 調整可能範囲 -65~30 訂正	→ 調整可能範囲 -65~30
P51	モビリオ 価格 ¥33,600(¥32,000) 表記ミス	→ 価格 ¥32,000
P67	CODE 15931502 M-9 備考 I/Jアダプタ3取付済み	→ I/Jアダプタ1取付済み
P72	右下記載 e-マネージオプションパーツはこちらP90 表記ページ間違い	→ e-マネージオプションパーツはこちらP78
P74	NISSAN S15 SR20DET 年式 99.01~02.01 年式違い	→ 年式 99.01~02.08
P82	ランサーエボVI e-manageKIT	→ 販売終了の為、表より削除
P83	延長ハーネス N-8系 代表車種 N-11:シルビア(RS13 CA18DET) 削除	→ 延長ハーネス N-4系 代表車種 N-11:シルビア(RS13 CA18DET) 追加
P84	延長ハーネス T-14 CODE 15911102 価格 ¥21,100 価格間違い	→ 価格 ¥21,000
P86	右下見出し表記 【車内】 【エンジンルーム】 見出し訂正	→ 左右逆に訂正 【エンジンルーム】 【車内】
P144	CODE 12020907 GT-R 70φ SPLサクシオンキット 見出し間違い	→ GT-R 80φ SPLサクシオンキット
P146	CODE 11920200 シルビア/180SX PS13 PRS T517Z専用 見出し間違い	→ シルビア/180SX PS13 RPS13 T517Z専用
P148	■スカイラインGT-R 80φエアフロ用 ●純正(80φ)エアフロメーター専用 表記訂正	→ ●Z32 80φ エアフロ装着車用
P150	GReddyダイレクトエアインテーク ※社内データ	→ 表記削除
P155	CODE 11901501 本体価格 ¥800 価格間違い	→ 本体価格 ¥1,500
P159	ヴィッツ NSP130 年式・エンジン・品番・商品コード・本体価格 訂正 ※途中でエンジン変更された為	→ 年式 10.12~14.04 エンジン 1NR-FE 品番 TY-13GT 商品コード 12512513 本体価格 ¥4,500 年式 14.04~ エンジン 1NR-FKE 品番 TY-20GT 商品コード 12512520 本体価格 ¥5,000
P167	AZワゴン MJ21.22S/AZワゴン MJ23S/AZワゴン カスタムスタイル MJ23S 品番 MZ-6GT・CODE 12542506・本体価格 訂正	→ 品番 SZ-6GT CODE 12592506 本体価格 ¥4,500
P175	TOYOTA ソアラ JZZ30 年式 91.05~00.12 年式間違い	→ 年式 91.05~96.08
P176	※6 DCTクーラー同時取付可	→ ※7 DCTクーラー同時取付可 表記数字訂正 ※6 サージタンク用 パイピングセットが必要 (CODE 13920400) 追加表記
P176	CODE 12020217 ※3 削除	→ ※6 追加
P176	CODE 12020219	→ ※6 追加
P176	CODE 12020483/12020220/12020221/12020222 ※6 削除	→ ※7 追加
P177	MAZDA 車種名・車両型式 RX-7 FD3S TK専用の備考欄	→ Greddyコンプレッションチューブ(12040911)が必要 追加表記
P178	CODE 12090604/12090605 備考 ※2	→ ※2削除
P180	インタークーラー配管図 BNR32/BCNR33/BNR34/TYPE29 サージタンク専用 左側表記80φ	→ 100φ 訂正
P186	CODE 12040900 2.コンプレッションチューブ C-1 (70φアルミエルポ) 訂正	→ 2.コンプレッションチューブ C-2 (70φアルミ)
P189	■Greddy Vレリアウト M/C前フルキット (1~3型) 見出し間違い	→ (2.3型)
P206	CODE 12094605 ZC21S O/C STD 価格 ¥57,000 価格間違い	→ 価格 ¥62,000
P210	DCTクーラーキット GT-R 年式 07.12~10.10 CODE 12024811	→ DCTクーラーキット GT-R 年式 07.12~10.10 CODE 12024810 年式 10.11~ CODE 12024811
P215	OIL BLOCK TYPE-I 価格表 OIL BLOCK TYPE-G 表記ミス OIL BLOCK TYPE-I 価格表 (移動タイプ エンジン側 サーモ無)	→ OIL BLOCK TYPE-I (移動タイプ エレメント側 サーモ内蔵型)
P216	OIL BLOCK TYPE-K 価格表 OIL BLOCK TYPE-B 表記ミス OIL BLOCK TYPE-K 価格表 (移動タイプ エンジン側 Oリング大)	→ OIL BLOCK TYPE-K (ディーゼル専用 STDタイプ サーモ内蔵型)
P220	CODE 12063801 型式 VBA 表記間違い	→ 型式 VAB
P220	CODE 12063800 備考 要加工 表記削除	→ 要純正ラジエターブラケット 追加表記
P245	検査・オーバーホール基本料金表 検査料 ¥90,000 価格間違い	→ 検査料 ¥9,000
P281	HONDA 車名 タイフダンク 車名間違い	→ ライフダンク
P289	車名 ムーブ 車両形式 L600S~LA100S.110S 全て 表記訂正	→ ムーヴ/カスタム
P300	CODE 1100716P スリーウェイジョイント6φ	→ 販売終了の為 表より削除
P301	CODE 12400707P サイズ パワーバンド6.6φ 訂正	→ CODE 12400706P パワーバンド6.5φ
P303	CODE 11900754/11900756/11900758 備考 ×2付属 表記訂正	→ ×1付属
P303	CODE 11900754/11900756/11900758 備考	→ 1/8 PF・M10・P1.25×1 追加表記
P305	CODE 11000107 汎用スチールパイプ 42パイ 60R 30° 価格 ¥2,800 価格間違い	→ 価格 ¥4,000

P306	■GReddy アルミエルボ(鋳物) (Dコード:A-6) の上空白欄	→	※曲がり数値は内側アールで表示しています。追加表記
P335	純正ECUなしでも4気筒まですら制御可能(エアコンも稼働できます) 表記ミス	→	ECUなしでも
P338	CODE 70715027 H1アダプター(MK-15) 商品名違い	→	H7アダプター(MK-15)
P344	強化クチュエーター 見出し間違い	→	強化アクチュエーター
P344	強化アクチュエーター CODE 11912001 CODE間違い	→	CODE 11511600
★ P348	スポーツキャタライザEXマニホールドグラフ『POWER』『TORQUE』逆表記	→	『TORQUE』『POWER』の順に訂正